Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО»

650056, г. Кемерово, бр. Строителей, 31a | тел.\ факс +7 (3842) 51-28-11 e-mail: gcdtt2007@yandex.ru | web: gcdtt.ucoz.ru

Применение деревянной рейки для крепления резиномотора судомодели.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для педагогов дополнительного образования творческих объединений технической направленности

Автор: Дубцов С.М. педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»

Содержание

1.	Введение	2
2.	Материалы	2
3.	Инструменты и оборудование	3
4.	Изготовление	3
	4.1.Подбор материалов	3
	4.2. Изготовление винта	3
	4.3. Изготовление кронштейна	3
	4.4. Изготовление руля	4
	4. 5. Изготовление винта	4
5.	Сборка	5
5.	- Список литературы	6
	Приложение	

Введение

Техническое моделирование пользуется большой популярность среди школьников различного возроста. Процесс постройки моделей имееет свои тонкости, понятие о которых обогащет ребят новыми знаниями и умениями, помогает облегчить работу по их изготовлению.

Так например, корпус судомодели традиционно изготовливается из деревянной дощечки. Для этого применяются различные виды ручного инструмента: пилы, рубанки, напильники. В ходе выполнения работы учащиеся получают навыки обработки древесины ручным инструментом Этот процесс требует определенных временных затрат и не вызывает большого желания у детей, так приобретение самих навыков для них второстепенно. Современные дети желают получить результат быстро. С появлениема новых материалов и технологий их обработки, пояаились новые возможности для ускорения процесса и качества изготовления моделей.

Предложенный способ применения деревянной рейки для крепления резиномотора судомодели легко сочетается с любым материалом, имеющим положительную плавучесть, крепиться к заготовке корпуса модели любым водостойким клеем и может применяться и других видах деятельности в детском техническом творчестве.

Актуальность предложенного способа обусловлена универсальностью применения конструкции, которая может использоваться при изготовлении любого моделей (судо, авто, авиамоделей), вида характеризуется доступностью материалов (низкая стоимость и широкие возможности обработки приобретения), простотой И изготовления модели, совместимостью с другими материалами (пенопласт, пластик, картон).

Для изготовления винтомоторной группы потребуется:

Материалы:

- 1. Дереянная рейка сечением 10x10 мм, длинной равной длине модели (база).
- 2.Полоска жести 70х20 мм, толщиной 0,25-0,5 мм (жесть консервной банки) для кронштейна винта.
 - 3.Полоска жести 50х20мм для руля.
 - 4. Квадрат из жести 40х40 мм для винта.
 - 5. Стальная проволока диаметром 1-2мм длинной (вал винта).
 - 6. Гвоздь 1,5х25(диаметр х длинна) носовой крюк.
 - 7. Гвозди для крепежа 1х15мм.

8. Резинка рыболовная, диаметром 1,5 мм для резиномотора (длина резинки зависит от длины модели) приобретается в магазине рыболовных принадлежностей.

Инструменты и оборудование:

Чертилка, разметочный циркуль, линейка, шлифовальная бумага разной зернистости, лобзик ДЛЯ выпиливания ПО дереву, круглогубцы, пассатижи, ножницы для резки металла (для резания тонкой жести сгодятся портняжные), молоток 200-250 Гр. плоский напильник, не большой рубанок, паяльник 100-150 Вт, паяльные принадлежности, любой станок, на которым можно «распускать» деревянные заготовки, ручная дрель сверлильный станок, сверло ПО диаметру проволоки (C_M. Приложение1, рис. 1.).

Изготовление

Работа по изготовлению выполняется поэтапно. Перед каждым видом работы обязательно напоминание о соблюдении правил техники безопасности и безопасного труда (См. Приложение 2. Инструктаж.).

1.Подбор материалов. Материалы для изготовления несущей балки можно приобрести в магазинах стройматериалов.

На станке изготовить рейку нужного сечения с запасом на чистовую обработку. Отрезать рейку длинной равной длине модели, торцы обработать напильником. Торец который будет располагаться в носовой части, обработать по форме носа модели. В кормовой части рейки сделать по центру разрез лобзиком, длинной 20 мм (См. Приложение 1, рис 2; 3;4).

- 2. Изготовление винта. На заготовке жести 40х40 мм, найти центр и разметить окружность диаметром не более 35мм. С помощью разметочного циркуля разделить окружность на 3 равные части. В центре просверлить отверстие по диаметру проволоки. Вырезать круг по разметке, обработать. Сделать разрезы, не доходя до отверстия 5 мм. Углы получившихся лопастей закруглить и обработать все шероховатости (не должно быть острых, царапающих кромок). Вокруг отверстия с двух сторон зачистить поверхность мелкой шлифовальной бумагой (См. Приложение 1, рис 5).
- **3.** Изготовление кронштейна. На полоске жести 70х20мм сделать разметку для изгибов и отверстий, как показано на рисунке. С одной стороны заготовки просверлить отверстия диаметром 1 мм либо пробить гвоздиками, обработать все заусеницы. Изгиб по центу полоски зачистить наждачной бумагой. Обогнуть полоску вокруг оправки подходящего диаметра, для вала винта (См. Приложение 1, рис 6).

- **4. Изготовление руля**. На полоске жести 50х20 делаем разметку изгибов и отверстий. Отверстия пробиваем гвоздиком, делаем надрез и концы отгибаем в разные стороны (См. Приложение 1, рис 7).
- **5. Изготовление винта.** С помощью паяльника и паяльных принадлежностей, припаиваем к заготовке винта вал. Кронштейн винта пропаиваем с двух сторон. Удаляем лишнее олово, обрабатываем заусеницы (См. Приложение 1, рис 8).

Сборка

На кронштейне отгибаем концы по сечению рейки. Свободный конец вала обрабатываем напильником от заусениц и острых участков, чтобы избежать порыва резиномотора. Вставляем вал, на конце вала с помощью круглогубцев загибаем крюк. В прорезь балки вставляем руль (См. Приложение 1, рис 9).

Притупив концы гвоздиков закрепляем руль на балке. Размечаем на балке место крепления кронштейна с винтом, так чтобы между винтом и рулём было 5-10 мм. С помощью гвоздей закрепляем кронштейн на рейке, пробиваем насквозь, концы гвоздиков загибаем. На другом конце балки отступив от края 10-15 мм забиваем наискось гвоздь длинной 25 мм, откусываем шляпку и обрабатываем острые кромки. (См. Приложение 1, рис 10). И наш механизм готов!

Данные методические рекомендации окажут помощь педагогам объединений технической направленности, при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающей программ технической направленности при изучении тем: свойства и обработка древесины, обработка металла, паяние.


Список рекомендуемой литературы.

- 1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. [Текст]./ Е.С. Полат. М.: Академия. Новые педагогические и информационные технологии, 1999.
- 2. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник.[Текст]. М.: Народное образование, 2001.
- 3. Подласый И.П. Педагогика в 2-х кн.[Текст]./И.П Подласый- Кн. 1,2.М.,Педагогика, ВЛАДОС,2002.
- 4. Титов В.А. Общая педагогика.[Текст]./ В.А Титов- М., Общая педагогика 2003.

Интернет ресурсы..


- 2. http://les-collegelik.ru/DistObuch2020/5-1/SlesarnoeDelo/slesarnoe_delo.pdf
- 3. https://vse-kursy.com/read/1063-uroki-chercheniya-onlain.html

Приложение 1.Рис.1



Набор необходимых для работы инструментов

Рис.2



Изготовление рейки на станке «Умелые руки»




Изготовление рейки на ленточной пиле.

Рис.4




Чистовая обработка рейки 8



Разметка винта

Рис.6



Разметка кронштейна и руля

Рис.7



Изготовление отверстий в кронштейне

Рис.8



Изготовление кроншейна



Пайка кронштейна

Рис.10





Рис.11



Изготовление руля

Рис.12



Пайка винта и кронштейна




Кронштейн в готовом виде

Рис. 14



Винт и вал

Рис. 15



Крепление руля на рейке

Рис.16



Кронштейн и винт в сборе



Винтомоторная группа в сборе

Рис.18



Вариант крепления на корпусе из пластика



Вариант крепления на корпусе из пенопласта

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с острыми и режущими инструментами

1. При работе с ножницами:

- -пользуйтесь ножницами с закруглёнными концами, храните ножницы в указанном месте в определённом положении;
- при работе внимательно следи за направлением реза;
- не работай с тупыми ножницами и со слабым шарнирным креплением;
- не держи ножницы лезвием вверх;
- не оставляй ножницы в открытом виде;
- не режь ножницами на ходу;
- передавай ножницы в закрытом виде, кольцами вперёд;
- во время резания держи материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия ножниц.

2. При работе с шилом:

- не пользуйся тонким, длинным (канцелярским) шилом;
- используй шило только по назначению;
- не прокалывай шилом твёрдые предметы с гладкой поверхностью.

3. При работе с иглами, спицами:

- работу начинай только с разрешения руководителя;
- употребляй предметы только по их назначению;
- пользуясь инструментом, держи его так, как показал руководитель;
- не бросай иглы, спицы, не втыкай их в ткань или свою одежду;
- запасные иглы, спицы храни в игольнице в сухом месте;
- проверяй количество игл, спиц перед началом и после окончания работы, обязательно найди недостающие;
- при шитье пользуйся напёрстком соответствующим пальцем;
- не применяй иглы вместо булавок;
- инструменты, материалы, заготовки и детали храни в предназначенных для этого местах;
- если носишь с собой колющие или острые инструменты (спицы, иглы, остро заточенные карандаши, ножницы и т.д.) храни их в плотной коробке, а не в портфеле и не в кармане;
- во время работы будь внимателен, не отвлекайся на посторонние дела;
- не подходи к товарищу, когда он работает со спицами;
- не наклоняйся низко над вязанием.

4. При работе с ножом:

- храни нож в указанном месте с закрытым лезвием;
- не работай тупым и неисправным ножом;
- не держи нож лезвием вверх, подавай нож товарищу ручкой вперёд;
- стопку бумаги и картон разрезай только по фальц линейке с высоким бортиком;
- при обстругивании реек держи руку выше лезвия, резать можно только от сбебя;
- не применяй складной нож с испорченным или слишком тугим шарниром.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при электропаянии ИОТ - 038 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам по электропаянию под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;
- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловянно-свинцовыми припоями;
 - поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.
- 1.4. При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
- 1.5. В помещении для электропаяния должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
- 1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком.
- 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.
- 1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.
- 2.3. Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.
- 2.4. Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 - 2.5. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.
- 3.2. Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.
- 3.3. При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.
- 3.4. Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.
- 3.5. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.
 - 3.6. Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив, при этом, электропаяльник от сети.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.